INDICAÇÃO Nº 1179/2025

Indico ao Exmo. Sr. Felipe Antonio Colaço Bernardo, D. D. Prefeito Municipal, a necessidade de se determinar ao Departamento competente que realize o nivelamento, e assentamento de bloquete sextavado na Rua Maracatú, em sua extensão, no Bairro Cidade Nova Peruíbe. (Imagens anexas)

JUSTIFICATIVA

A Rua Maracatú, no Bairro Cidade Nova Peruíbe, encontra-se em condições precárias, com irregularidades que dificultam a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação se agrava, com formação de lama e poças, prejudicando o acesso dos moradores e visitantes.


O nivelamento e o assentamento de bloquete sextavado são medidas essenciais para garantir melhor trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários da via. Além disso, essas ações contribuem para a valorização da infraestrutura urbana e para o desenvolvimento sustentável do Bairro Cidade Nova Peruíbe.


Sala de Sessões “Monsenhor Francisco Lino dos Passos”, em 3 de setembro de 2025.


FERNANDO MOTOGI URAGUTI:33463773856
Assinado de forma digital por FERNANDO MOTOGI URAGUTI:33463773856
Dados: 2025.09.02 09:54:22 -03'00'

FERNANDO MOTOGI URAGUTI
- Vereador -

GHB/JPBP






R. Maracatú, 489-407 - Cidade Nova Peruíbe
Rotas
Salvar
Próximo
Enviar para o smartphone
Compartilhar
R. Maracatú, 489-407 - Cidade Nova Peruíbe, Peruíbe - SP, 11750-000
Informar um problema em R. Maracatú, 489-407 - Cidade Nova Peruíbe
Adicionar um lugar que está faltando
Adicione sua empresa
R. dos Arcos
R. Terminal
R. Eldorado
R. Maracatú
R. Triunfo
R. Mangaba
R. Cedro
Tarubar's
R. Biguá
Av. Alm. Tamandaré
R. Una
R. Samaritá
R. Circular
Av. Dr. Ernesto Dias de Castro
R. Oswaldo Cruz
R. Gonçalves Dias
R. Castro Alves
AUTO SHIFT LINHA PESADA
R. Paulo Eiró
Av. Luciano de Bona
R. Iguapé
R. Canarinho
Camadas
Google
Imagens ©2025 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2025
Brasil
Termos
Privacidade
Enviar feedback sobre o produto
100 m